

SCHEDA TECNICA

(gennaio 2008)



**Adhesive
Technologies**

Henkel Italia SpA
Via Amoretti 78 - 20157 Milano
www.henkel.it
info.adesivi@henkel.it

PATTEX RIPARA EXTREME

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo universale, flessibile ed extraforte.

CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per incollaggi invisibili, flessibili, in verticale o con presa rapida. Adatto a tutti i materiali: metalli (acciaio, ferro, alluminio, rame) anche se verniciati, vetro, ceramica, plastica (escluso PE, PP, PTFE), piccoli specchi, tessuto, legno, cemento, gomma, cuoio, etc.

Utilizzabile sia in interni (inodore), che in esterni (resistente all'acqua).

Riposizionabile nei primi 5 minuti. Resistente a strappi, urti e vibrazioni. Sovraverniciabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime	Polimeri speciali sintetici
Desità	1,1 g/ml circa
Colore	Traslucido
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
Tempo aperto	2 – 3 minuti circa a seconda di temperatura e umidità
Resistenza alla temperatura	da -50°C a + 120°C
Allungamento a rottura	150% circa
Resistenza a trazione	fino a 35 kg/cm ² circa
Potere riempitivo	fino a 5 mm
Velocità indurimento	2 mm per 24 ore, a seconda di temperatura e umidità

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta. Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Preparazione delle superfici

Prima dell'uso pulire, sgrassare e asciugare bene le parti da incollare.

Applicazione

Per un incollaggio invisibile: stendere uno strato sottile di adesivo, unire i pezzi e non movimentarli per almeno 1 ora.

Per in incollaggio flessibile: stendere uno strato più spesso di adesivo (comunque inferiore ai 5 mm), unire i pezzi e non movimentare per almeno 3 ore.

Per un incollaggio a forte presa iniziale: stendere uno strato sottile di adesivo su entrambe le superfici e lasciare a riposo per 3-4 minuti prima di unire le superfici. In questo caso sarà più difficile riposizionare le parti incollate. Attendere l'essiccazione completa prima di movimentare l'oggetto.

NOTE

E' possibile pulire eventuali tracce di prodotto fresco, strofinando con un panno imbevuto con alcol o acetone.

Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Richiudere sempre immediatamente e accuratamente il tubetto e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta. Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Loctite Adesivi S.r.l. -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG) Loctite Adesivi S.r.l. -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG)